




Scheda Tecnica

PC100

Calibratore di Processo

Parametro di misurazione e tensione di uscita

<u>Funzione</u>	<u>Range</u>	<u>Risoluzione</u>
<u>Ingresso V DC mV</u>	0 ~ 100 mV	0,01 mV
	0 ~ 20 V	0,001 V
<u>Uscita V mV DC</u>	0 ~ 100 mV	0,01 mV
	0 ~ 20 V	0,001 V
<u>Loop Power Output</u>	<u>24 V DC</u>	<u>N/A</u>

Parametro mA di misura e uscita

<u>Ingresso mA DC</u>	0 ~ 24 mA	0,001 mA
<u>Uscita mA DC</u>	0 ~ 24 mA	0,001 mA

Parametro di misurazione e temperatura di uscita

<u>Termocoppia</u>	<u>Range</u>	<u>Risoluzione</u>
<u>K(CA)</u>	-200,0 °C ~ +1372,0 °C	0,1°C
<u>J(IC)</u>	-200,0 °C ~ +1200,0 °C	0,1°C
<u>E(CRC)</u>	-200,0 °C ~ +1000,0 °C	0,1°C
<u>T(CC)</u>	-200,0 °C ~ +400,0 °C	0,1°C
<u>N</u>	-250,0 °C ~ +1300,0 °C	0,1°C
<u>S(PR10)</u>	-20°C ~ +1750°C	1°C
<u>R(PR13)</u>	-20°C ~ +1750°C	1°C
<u>B(PR30)</u>	+600°C ~ +1800°C	1°C

Questa funzione è determinata per il modello

ALIMENTAZIONE LOOP

6 batterie AAA/Adattatore di alimentazione esterno
--

Specifiche generali:

Tensione massima applicata tra qualsiasi presa e messa a terra o tra due prese qualsiasi: 30 V

Temperatura di conservazione: -40 °C ~ 60 °C

Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ 50 °C

Altitudine operativa: 2000 metri massimo

Coefficiente di temperatura: $\pm 0,01\%$ dell'intervallo per °C per l'intervallo di temperatura da -10 °C a 18 °C e da 28 °C a 55 °C

Umidità relativa: 95% fino a 30 °C, 75% fino a 40 °C, 45% fino a 50 °C, 35% fino a 55 °C

Requisiti di alimentazione: 6 batterie AAA

Dimensioni: 204 mm L × 99 mm L × 46 mm H

Peso: 460 g (batteria inclusa)

Accessori: Puntale, clip a coccodrillo, manuale, cavo Mini-USB, disco CD, sensore a termocoppia di tipo K (per il modello di temperatura).



Uniks Srl

Via Vittori 57
48018 Faenza (RA), Italy
0546.623002
0546.623691



<http://www.uniks.it>

info@uniks.it