



ISTRUZIONI D'USO E200

Si prega di leggere questo manuale prima di accendere l'apparecchio.
Informazioni importanti sulla sicurezza interna.

REGISTRA IL TUO PRODOTTO SU www.uniks.it

La registrazione dei tuoi prodotti ti permetterà di rimanere sempre informato sulle novità, usufruire di vantaggiosi sconti dedicati a te per l'acquisto di accessori e prodotti per il tuo lavoro quotidiano.

La registrazione è gratuita.

INDICE DEI CONTENUTI

1.	INTRODUZIONE	5
2.	DESCRIZIONE	5
3.	DESCRIZIONE STRUMENTO	6
4.	DESCRIZIONE DISPLAY	8
5.	FUNZIONAMENTO	10
6.	ATTIVARE LA FUNZIONE BLUETOOTH	12
7.	DISATTIVARE IL BLUETOOTH	14
8.	COMUNICAZIONE TRAMITE BLUETOOTH	15
9.	SPEGNIMENTO AUTOMATICO	17
10.	AVVERTENZE	17
11.	BATTERIE	17
12.	ASSISTENZA	18
12.1.	CONDIZIONI DI GARANZIA	18
12.2.	ASSISTENZA	19

1. INTRODUZIONE

Questo è un misuratore di temperatura e umidità portatile, ad alta definizione, alta qualità del sensore (risoluzione 14 bit di temperatura, 12 bit di risoluzione umidità), misurazione temperature e umidità ambientali con risposta veloce.

Temperatura del punto di rugiada, temperatura del bulbo umido, Massimo e minimo, possono essere attivate tramite i tasti del pannello frontale

E' possibile annullare l'auto spegnimento

E' dotato di lampadina integrata che ne consente l'utilizzo anche in condizioni di luminosità scarsa.

Dotato di BT4.0 Bluetooth, è in grado di trasferire i dati misurati in tempo reale al telefono.


2. DESCRIZIONE

1. Schermo a cristalli liquidi chiaro e di facile lettura
2. L'unità di lettura temperatura °C e °F che può essere disattivata.
3. È possibile visualizzare la temperatura massima e minima, temperatura di rugiada, temperatura del bulbo umido
4. il potente display permette di visualizzare la funzione in tempo reale, in grado di visualizzare 1/3, 2/3, piena potenza e bassa potenza.
5. è in grado di mantenere i dati di temperatura e di umidità. (Funzione Hold).
6. L'utente può impostare fattori di correzione.
7. L'utente può disattivare o attivare la retroilluminazione del display.
8. Grazie al modulo Bluetooth 4.0, è possibile inviare i dati al telefono, in tempo reale

9. Grazie alla APP Uniks Meter: . Lo strumento può trasmettere i dati misurati e lo stato dello strumento al software e il software può controllare lo strumento.
10. Lo strumento si arresta automaticamente se non vi è alcuna operazione in 15 minuti, ma è possibile anche annullare la funzione di arresto automatico.
11. valore massimo, valore minimo, temperatura di rugiada, temperatura del bulbo umido, C / F sei modelli possono essere commutati
12. Lo strumento di misura è semplice e facile da usare

3. DESCRIZIONE STRUMENTO

1. Sensore
2. Retroilluminazione
3. HOLD: memorizza dati
4. Tasto WB / DP
5. Tasto SETUP
6. Logo
7. LCD
8. MAX / MIN
9. Tasto °C/ SU.
10. Tasto °F/ GIU'
11. Enter
12. Modello
13. Accensione- Spegnimento



Temperatura	
Range di Temperatura	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Range del punto di rugiada	-26°C a 50°C (-14,8°F a 122°F)
Range di temperatura del bulbo umido	-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
Range umidità	0 a 100%RH
Risoluzione	
Risoluzione Temperatura	0,1 °C/°F
Risoluzione umidità	0,1% RH
accuratezza	± 1°C
Accuratezza di Temperatura	± 0,5°C
Accuratezza del punto di rugiada	± 1°C
Accuratezza di temperatura del bulbo umido	± 1°C
Accuratezza umidità	3%RH

4. DESCRIZIONE DISPLAY

Nel display è visualizzato "OL" quando vi è un sovraccarico come illustrato di seguito:




inferiore all'intervallo minimo di visualizzazione "-OL", come mostrato di seguito:



- Bluetooth attivato: appare nel display ((i))
- Trasmissione Bluetooth dei dati: ((i)) icona lampeggia.
- Batteria: 6F22,9V standard

1. Icona di BT
2. Impostazioni set di icone
3. Icona HOLD congela la misura dei dati di temperatura e umidità.
4. Icona Valore massimo di temperatura
5. Icona di valore minimo di temperatura
6. icona di carica della batteria
7. °C unità icona
8. °F unità icona
9. Punto di rugiada unità di temperatura icona
10. Wet unità di temperatura bulbo icona
11. Valore di umidità unità
12. Humidity
13. Spegnimento automatico simbolo (APO)
14. Valore della temperatura



5. FUNZIONAMENTO

Operazioni con i pulsanti

Premere  per accendere e spegnere lo strumento

Premere  per accendere o spegnere la retroilluminazione


Premere  per cambiare la temperatura come mostrato di seguito:



Premere  per cambiare la temperatura in °F come mostrato di seguito:



Premere brevemente  nel display viene visualizzato "MAX" o "MIN" come mostrato di seguito:




Quando l'icona Max viene visualizzata sul display, visualizza la temperatura e l'umidità corrente massima, quando viene visualizzato sul display l'icona Min, visualizza la temperatura e l'umidità corrente minima. Tenendo leggermente premuto i dati vengono visualizzati a display.

Premere **HOLD** per congelare la misura corrente, premere di nuovo per tornare alle normali condizioni



Premere brevemente **WB/DP** sul display viene visualizzato "WP" oppure "DP" come mostrato di seguito:



L'icona **WP** visualizzata sul display LCD, visualizza la temperatura di bulbo umido corrente. L'icona **DP** visualizzata sul display LCD, visualizza la temperatura del punto di rugiada corrente, premere brevemente circolarmente questo pulsante, i dati mostrano circolarmente la temperatura del punto di rugiada corrente o la temperatura del bulbo umido, premere a lungo questo tasto per uscire.

6. ATTIVARE LA FUNZIONE BLUETOOTH

Premere brevemente , nel Display appare "set" e il simbolo "BT" (premere a lungo questo tasto per uscire dalla modalità SETUP modalità), mentre il display visualizzerà "ON", come illustrato di seguito:



premere di nuovo e il display visualizzerà "OFF", come illustrato di seguito:



premendo brevemente di nuovo verrà alternatamente mostrato **ON** o **OFF**. quando l'area di visualizzazione è la modalità "ON", premere brevemente il pulsante  confermerà la funzione BT, mentre l'interfaccia entrerà in modalità BT, come illustrato di seguito:



7. DISATTIVARE IL BLUETOOTH

Premere leggermente il tasto  nel Display appare "SET" e il simbolo 'BT' (premere a lungo questo tasto per uscire dalla modalità SETUP), mentre il display visualizzerà 'ON', premere brevemente di nuovo e il display visualizzerà 'OFF'.

Quando l'area di visualizzazione è la modalità "OFF", premere brevemente il pulsante  si spegne funzione BT, mentre l'interfaccia entrerà in modalità di visualizzazione normale, come illustrato di seguito:



8. COMUNICAZIONE TRAMITE BLUETOOTH

Accendere il Bluetooth, entrare in modalità BT (vedi punto 7)
Aprire la APP "Uniks Meter" sul telefono cellulare, poi trovare il "Environmet Meter" come sotto:


Clicca su "Environmet Meter" e selezionare "Misura"

Il nome del Bluetooth verrà recuperato in questo momento


Dopo aver cliccato su "nome Bluetooth", l'associazione è riuscita e lo strumento inizia a caricare i dati correnti nell'interfaccia dell'applicazione mobile



1. APP può ottenere schermata di stampa di registrazione dei dati:



2. Operazione di registrazione dati:



9. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Premere contemporaneamente il pulsante  e il pulsante  la funzione di spegnimento automatico verrà annullata, l'icona di Spegnimento automatico scompare sul display LCD. (funzione predefinita che ogni volta che si accende lo strumento, dopo 15 minuti di inattività si spegne automaticamente)

10. AVVERTENZE

Non conservare o utilizzare lo strumento a ad alta temperatura e in ambienti umidi.

Quando non è in uso per molto tempo, si consiglia di togliere la batteria per evitare perdite di liquido della batteria.

11. BATTERIE

Lo strumento si spegne automaticamente al fine di allungare durata della batteria. Quando appare il simbolo  sul display LCD, sostituire la vecchia batteria con una nuova.

- Aprire il vano batterie con un cacciavite adatto.
- Sostituire la batteria da 9V.
- Montare nuovamente il vano batterie.

12. ASSISTENZA

12.1. CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo strumento è garantito contro ogni difetto di materiale e fabbricazione, in conformità con le condizioni generali di vendita. Durante il periodo di garanzia, le parti difettose possono essere sostituite, ma il costruttore si riserva il diritto di riparare ovvero sostituire il prodotto. Qualora lo strumento debba essere restituito al servizio post - vendita o ad un rivenditore, il trasporto è a carico del Cliente. La spedizione dovrà, in ogni caso, essere preventivamente concordata. Allegata alla spedizione deve essere sempre inserita una nota esplicativa circa le motivazioni dell'invio dello strumento. Per la spedizione utilizzare solo l'imballo originale. Ogni danno causato dall'utilizzo di imballaggi non originali verrà addebitato al Cliente. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati a persone o oggetti.

La garanzia non è applicata nei seguenti casi:

- Riparazione e/o sostituzione accessori e batteria (non coperti da garanzia).
- Riparazioni che si rendono necessarie a causa di un errato utilizzo dello strumento o del suo utilizzo con apparecchiature non compatibili.
- Riparazioni che si rendono necessarie a causa di un imballaggio non adeguato.
- Riparazioni che si rendono necessarie a causa di interventi eseguiti da personale non autorizzato.
- Modifiche apportate allo strumento senza esplicita autorizzazione del costruttore.
- Utilizzo non contemplato nelle specifiche dello strumento o nel manuale d'uso.

Il contenuto del presente manuale non può essere riprodotto in alcuna forma senza l'autorizzazione del costruttore.

I nostri prodotti sono brevettati e i marchi depositati. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche ed ai prezzi se ciò è dovuto a miglioramenti tecnologici.

12.2. **ASSISTENZA**

Se lo strumento non funziona correttamente, prima di contattare il Servizio di Assistenza, controllare lo stato di usura della batteria e dei cavi e sostituirli ove necessario. Se lo strumento continua a manifestare malfunzionamenti controllare se la procedura di utilizzo dello stesso è conforme a quanto indicato nel presente manuale. Qualora lo strumento debba essere restituito al servizio post - vendita o ad un rivenditore, il trasporto è a carico del Cliente. La spedizione dovrà, in ogni caso, essere preventivamente concordata. Allegata alla spedizione deve essere sempre inserita una nota esplicativa circa le motivazioni dell'invio dello strumento. Per la spedizione utilizzare solo l'imballaggio originale; ogni danno causato dall'utilizzo di imballaggi non originali verrà addebitato al Cliente.



<http://www.uniks.it>
info@uniks.it



Uniks S.r.l.

Via Vittori 57
48018 Faenza (RA) Italy
0546.623002
0546.623691



Rev. U052019